



Synsrapport

SynsID 33502418 (17-05-2024 kl. 14:16)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 23:30

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | RENAULT | Model | CLIO |
| (1) - Stelnummer | VF1BR1G0H42255845 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AR55912 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 236.280 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 17-05-2024 kl. 14:16 - FDM Test & Bilsyn - Nybovej 7, 7500 Holstebro | | |
| (9) Synsvirksomhed | FDM Test & Bilsyn | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 1,1, 21, A, F | Stænkskærm, mangler, bremsevirkning påvirkes - højre - bag | Farlig fejl |
| 1,1, 15, A, F | Bremsekabler, beskadigt eller har knuder, bremsevirkning påvirkes - venstre - bag | Farlig fejl |
| 2,1, 3, A, V | Styrekugle, defekt - højre - for | Væsentlig fejl |
| 4,5, 1, A, V | Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - bag | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, A, V | Dæk, montering ukorrekt (rotationsretning) - venstre - for | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, A, V | Dæk, montering ukorrekt (rotationsretning) - højre - for | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, E, F | Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene (under slidmål) - venstre - for | Farlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| Dækmønster er tæt på slidgrænse begge højre side |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.