



# Synsrapport

SynsID 34065845 (23-08-2024 kl. 11:11)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 12:26

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	SWIFT
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMZC11S00591269	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CV78019 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	307.767 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	23-08-2024 kl. 11:11 - Bilsynet Herlev ApS - Herlev Hovedgade 96, 2730 Herlev		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsynet Herlev ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ufuldstændigt syn <b>✗</b>

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Positionslysgte, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysgte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - midtpå	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 4, B, V	Nærlysgte, lysåbning for lille, produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 1, A, V	Krængningsstabilisator, fastgørelse utilstrækkelig - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Bærearml, i forhjulsophæng, reparation ukorrekt - 1. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,2, 7, A, V	Kobling defekt	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, slidt ned til slidindikator - 1. aksel	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.