



Synsrapport

SynsID 34934116 (28-01-2025 kl. 13:11)

Udskrevet d. 14-03-2025 kl. 08:53

Bilmærke	KIA	Model	PICANTO
(1) - Stelnummer	KNEBA24325T148001	(2) - Reg.nr og nationalitet	DR41842 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	232.524 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-01-2025 kl. 13:11 - Dekra Bilsyn - Industrivej 47, 7620 Lemvig		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt ✘

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulp.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, V	Bremsecaliper, hænger - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskepumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - stænkskærm - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 66 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Slidindikator bliver synlig. - begge - 1. aksel - indvendigt	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - begge - 2. aksel - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, F	Forbro, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide - for	Farlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - begge - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - venstre - bag - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Travers, tæret - for	Væsentlig fejl
2,1 - Styreapparat	Styreapparat, bilen trækker til højre under ligeudkørsel. - væsentlig fejl omsyn	

Servicebemærkninger

Det registrerede tidsforbrug på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug på synet
forsigtig kørsel til mekaniker givet
6.1.1.C.V - travers under køler / frontopstilling

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.