



Synsrapport

SynsID 34934275 (28-01-2025 kl. 13:18)

Udskrevet d. 14-03-2025 kl. 05:49

Bilmærke	OPEL	Model	CORSA
(1) - Stelnummer	W0L0XCF6824213664	(2) - Reg.nr og nationalitet	DP13553 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	240.250 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-01-2025 kl. 13:18 - Dekra Bilsyn - Samsøvej 28, 8382 Hinnerup		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt ✘

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulp.**

(6) Fejloversigt

1,4, 2, A, F	Bremsekraft, parkeringsbremse utilstrækkelig, mindre end 50% af den krævede værdi 1 % - 2. aksel - begge	Farlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - højre - for	Væsentlig fejl
3,2, 0, A, V	Rude, defekt (inden for området, der rengøres af forrudeviskere)	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Lygter, forlygter \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - nærlyslslygte - begge	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Akkumulator, fastgørelse utilstrækkelig	Mindre fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - begge	Væsentlig fejl
5,2, 3, B, V	Aksler, hjul \ Dæk \ På samme aksel eller på tvillingehjul har forskellig størrelse. - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - begge - udvendigt	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	OBD, kontrollampe fejlindikation (styret tænding)	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr \ Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Det registrerede tidsforbrug på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug på synet
Forureningsmåling ikke udført pga utæt udstødning
kilometertal er lavere end ved sidste syn ?

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.