Færdselsstyrelsen

Synsrapport

SynsID 27387309 (30-03-2021 kl. 11:39) *Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:43*

Bilmærke	DACIA	**Model**	DUSTER
(1) - Stelnummer	UU1HSDADG51918776	**(2) - Reg.nr og nationalitet**	AY34497 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	**(4) - Km. stand**	102.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	30-03-2021 kl. 11:39 - Rødekro Bilsyn ApS - Østergade 72, 6230 Rødekro		
(9) Synsvirksomhed	Rødekro Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	**(7) - Synsresultat**	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - højre - nærlyslyslygte - venstre	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre	Væsentlig fejl
4,5, 2, A, M	Lygter, tågelygter for og bag, Indstilling, Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje (afskæringslinje for lav). - højre - tågelygte	Mindre fejl
1,1, 16, E, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre, For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran, bremsevirkning påvirkes (manglende frigang). - højre - bag	Farlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder).	Mindre fejl

Servicebemærkninger

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.