Færdselsstyrelsen

Synsrapport

SynsID 32644266 (15-12-2023 kl. 13:32) *Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:46*

Bilmærke	SKODA	**Model**	OCTAVIA
(1) - Stelnummer	TMBBS61Z652078331	**(2) - Reg.nr og nationalitet**	CL80975 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	**(4) - Km. stand**	396.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-12-2023 kl. 13:32 - Djurs Bilsyn ApS - Ringvejen 1, 8500 Grenaa		
(9) Synsvirksomhed	Djurs Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	**(7) - Synsresultat**	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter \ Indstilling \ Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - højre - venstre - nærlyslyslygte	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - højre - for - panel	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade, kan forventes at falde af.	Farlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - begge - for - skærm	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 2,4 m-1	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.