



# Synsrapport

SynsID 17015728 (23-04-2015 kl. 11:49)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 00:42

<b>Bilmærke</b>	CHRYSLER	<b>Model</b>	JEEP
<b>(1) - Stelnummer</b>	1J4FJ78S4ML594273	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DR73396 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	269.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	23-04-2015 kl. 11:49 - Bilsyn Sydsjælland - Marinebuen 1A, 4700 Næstved		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Sydsjælland		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - 1. aksel	
5, 304, -, mangler	Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - 1. aksel - højre	
6, 91, fastgørelse, utilstrækkelig	El-anlæg, lygter, reflekser mv., akkumulator	
6, 90, sikring, mangler	El-anlæg, lygter, reflekser mv., ledningsnet - for	
7, 286, forhøjet tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulliteindhold, Ny i version 2 7,7 vol.%	
7, 287, -, ukorrekt	Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, Ny i version 2 0,65 lambda	
7, 112, oliespild, for stor	Motor, støj, luftforurening mv., motor, Ny i version 2	
8, 129, zone B, tæret	Bærende elementer, bund - højre - for	
8, 129, zone C, tæret	Bærende elementer, bund - venstre - for	
8, 331, -, mangler	Bærende elementer, stødpude, Version 5: Ny - 2. aksel - højre	
9, 131, -, utilstrækkelig	Karrosseri, opbygning mv., NA, Version 3: Ny - 1. aksel - højre - venstre	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.