



Synsrapport

SynsID 17126354 (16-05-2015 kl. 12:03)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:08

Bilmærke	MERCEDES-BENZ	Model	VITO
(1) - Stelnummer	VSA63807413050555	(2) - Reg.nr og nationalitet	VZ94834 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	154.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-05-2015 kl. 12:03 - Bilsyn Sydsjælland - Marinebuen 1A, 4700 Næstved		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Sydsjælland		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4, 1, slør, for stor	Styreapparat, styrekugle - 1. aksel - venstre	
5, 43, -, defekt	Bremser, ABS	
5, 43, kontrollampe, fejlindikation	Bremser, ABS	
5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - 1. aksel - højre - venstre	
5, 302, bremseflade, tæret	Bremser, bremsekive, Ny i version 2 - 2. aksel - højre	
6, 67, justeringssystem, defekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte, Ny i version 2 - højre - venstre	
8, 129, zone C, tæret	Bærende elementer, bund - venstre - midtpå	
8, 312, zone C, tæret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - 1. aksel - højre - venstre	
8, 312, zone C, tæret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - 2. aksel - venstre	
9, 189, -, mangler	Karrosseri, opbygning mv., adskillelse	
9, 133, skarpe kanter, unødigt	Karrosseri, opbygning mv., NA, Version 5: Ny - venstre - for	
10, 221, -, defekt	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., rude, Ændret synsresultat til omsyn i version 6 - for	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.