



Synsrapport

SynsID 20117816 (27-02-2017 kl. 12:39)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:13

Bilmærke	BMW	Model	323
(1) - Stelnummer	WBACB71070AP51957	(2) - Reg.nr og nationalitet	YK20723 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	281.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-02-2017 kl. 12:39 - Maribo Bilsyn v/Niels de Medici - Anker Jørgensens Vej 1, 4930 Maribo		
(9) Synsvirksomhed	Maribo Bilsyn v/Niels de Medici		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig	Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav 80 daN	
6, 73, farve, falmet	El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, Ny i version 2 - højre - midtpå	Ny i version 2
6, 73, farve, falmet	El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, Ny i version 2 - højre - for	Ny i version 2
6, 68, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., fjernlysligte - højre	
6, 67, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærllysligte - højre	
6, 71, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte - alle	
7, 286, forhøjet tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 2,8 vol.%	
7, 286, tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 3 vol.%	
7, 112, oliespild, for stor	Motor, støj, luftforurening mv., motor, Ny i version 2	
7, 107, godkendelse, mangler	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, Ny i version 2	
8, 312, zone C, tætret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - venstre - for	
9, 198, lås, defekt	Karrosseri, opbygning mv., fronthjelm	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.