



# Synsrapport

SynsID 20647953 (14-06-2017 kl. 08:39)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 21:30

<b>Bilmærke</b>	Suzuki	<b>Model</b>	SWIFT
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMZC11S00116371	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AB43485 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	117.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	14-06-2017 kl. 08:39 - Applus Danmark A/S - Kirstinehøj 73, 2770 Kastrup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

7, 119, -, defekt	Motor, støj, luftforurening mv., kobling	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - begge	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - højre	
7, 320, kontrollampe, fejlindikation	Motor, støj, luftforurening mv., OBD, Ny i version 2	
8, 146, slør, for stor	Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - 1. aksel - højre	
8, 141, topleje, defekt	Bærende elementer, fjederben, Ny i version 2 - 1. aksel - højre	
5, 30, fastgørelse, utilstrækkelig	Bremser, bremseslør - højre - venstre - bag	
7, 112, oliespild, for stor	Motor, støj, luftforurening mv., motor, Ny i version 2	
8, 152, mønsterdybde, utilstrækkelig	Bærende elementer, dæk - 1. aksel - begge	
4, 15, -, ukorrekt	Styreapparat, styretøjsindstilling, Version 2: Nyt resultat - 1. aksel	

## Servicebemærkninger

Gearkassen Støjer bør repareres ved koblingskift
--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.