



Synsrapport

SynsID 22429118 (25-06-2018 kl. 15:13)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:36

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA33S00312249	(2) - Reg.nr og nationalitet	BD50571 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	183.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	25-06-2018 kl. 15:13 - Thybilsyn.dk v/Alex Pedersen - Leopardvej 32, 7700 Thisted		
(9) Synsvirksomhed	Thybilsyn.dk v/Alex Pedersen		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 48 % - 1. aksel	
5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - bag - langsgående - begge	
5, 47, -, opslidt	Bremser, bremsebelægning - højre - 1. aksel	
6, 77, funktion, ukorrekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., kørely	
6, 67, lys/mørkegrænse, ukorrekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - højre	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - venstre	
7, 107, fastgørelse, utilstrækkelig	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem - for	
7, 107, fastgørelse, utilstrækkelig	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem - bag	
8, 156, slør, for stor	Bærende elementer, hjulleje - venstre - for	
8, 156, støj, for stor	Bærende elementer, hjulleje, Version 3: Ny - højre - 1. aksel	
7, 112, smøresystem, utæt	Motor, støj, luftforurening mv., motor	
11	1.2.1.B.V - 1.1.11.C.V - 1.1.13.B.V - 4.2.2.A.V - 4.1.2.A.V - 4.7.1.B.V	
11	8.4.1.B.V - 6.1.2.A.V - 5.1.3.A.V	

Servicebemærkninger

Bremsekiver 1.aksel tæt på slidmål!!!! Står foran snarlig udskiftning

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.