



Synsrapport

SynsID 22555670 (23-07-2018 kl. 10:08)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 08:34

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1JZ3W074098	(2) - Reg.nr og nationalitet	AW23927 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	359.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	23-07-2018 kl. 10:08 - LK Invest, Kolding ApS - Præstevænget 44, 6600 Vejen		
(9) Synsvirksomhed	LK Invest, Kolding ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig	Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav - højre - venstre	
5, 304, -, mangler	Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - højre - bag	
6, 72, -, mangler	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - højre	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - venstre	
6, 71, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte - venstre	
7, 107, -, defekt	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem	
7, 107, -, utæt	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem	
8, 158, type, ukorrekt	Bærende elementer, fjeder - alle	
11, 158, konstruktive ændringer, dokumentation mangler	Dokumentation, NA, Version 5: Nyt res. Ny i version 2	
7	Trækaksel manchete utæt højre og venstre for.	
7	Miljø ikke målt pga. defekt udstødning.	
11	- 1.4.2.V - 1.1.21.A.V - 4.7.1.C.V - 4.7.1.B.M - 4.3.1.A.V - 8.2.1.1.A.V - 8.2.1.1.B.V - 5.3.1.D.V - (EU-fejlkode mangler)	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.