



# Synsrapport

SynsID 22819032 (14-09-2018 kl. 08:08)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 13:31

<b>Bilmærke</b>	Skoda	<b>Model</b>	Octavia
<b>(1) - Stelnummer</b>	TMBGP21U422639853	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BW34090 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	350.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	14-09-2018 kl. 08:08 - Applus Danmark A/S - Egensevej 29, 2770 Kastrup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,1, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte/lyskilde defekt eller mangler. Ved enkelt lygte/lyskilde: for LED: udsyn påvirkes i alvorlig grad. - højre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lydæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl
4,9 - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Påkrævede signallamper for belysningsudstyr	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Påkrævede signallamper for belysningsudstyr, blinklys bag falmet 4.4.3.V	
5,3 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, 5:3.4.A.V bærearms bøsning defekt h for	
8,2 - Gener, Udstødning	Gener, Udstødning, røgtæthed for høj 8.2.2.2.A.V.	
85,4 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Dimensioner	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Dimensioner, fjeder knækket v for 5.3.1.B.V	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.