



Synsrapport

SynsID 22842001 (18-09-2018 kl. 16:40)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 03:35

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMZC21S00571834	(2) - Reg.nr og nationalitet	ZM37115 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	150.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	18-09-2018 kl. 16:40 - Tåstrup Bilsyn - Mårkærvej 13, 2630 Taastrup		
(9) Synsvirksomhed	Tåstrup Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 1, A, F	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets masse under prøvning, 1 %	Farlig fejl
2,1, 1, B, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets tilstand, Styreaksel snoet eller splines slidte. - højre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

styrekugle sløre for store højre- håndbremse kraft mangler venstre- postionslys viker ikke for højre og venstre.stoplys virker ikke venstre.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.