



Synsrapport

SynsID 22895538 (28-09-2018 kl. 10:18)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:59

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	T2 Bus
(1) - Stelnummer	2242006515	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	18.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-09-2018 kl. 10:18 - Fair Bilsyn ApS - Chr. Lundsgaards Vej 35, 7200 Grindsted		
(9) Synsvirksomhed	Fair Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpel. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slinger væsentligt beskadigede eller slidte. - venstre - for	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 35 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - venstre	Væsentlig fejl
5,1, 1, A, F	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler, Aksler, Brud på eller krum (deformeret) aksel. - for - bag	Farlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedringsled, Støvhætte mangler eller har brud. - højre - venstre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - højre - venstre - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, Utilstrækkelig fastgørelse af forstærkningsplader eller befæstninger. - højre - inderst	Væsentlig fejl
90,1, 49, A, V	Dokumentation, Generel, Vægtseddel, Mangler.	Væsentlig fejl
8,2 - Gener, Udstødning	Gener, Udstødning, Kontrol ikke udført, kan ikke gå i tomgang.	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
1.1.12.B.V: Bremser, bremseslange, -, defekt 1.2.1.B.V: Bremser, forskel i bremsevirkning, driftsbremse, for stor 4.3.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte, -, virker ikke 5.1.1.A.F: Bærende elementer, aksel, zone A, tæret
5.3.4.B.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, manchete, defekt 6.1.1.B.V: Karrosseri, opbygning mv., lad, fastgørelse, bolt løs 6.1.1.B.V: Bærende elementer, inderpanel, reparation, ukorrekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.