



Synsrapport

SynsID 22918559 (03-10-2018 kl. 10:55)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 18:39

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bilmærke | SUZUKI | Model | SWIFT |
| (1) - Stelnummer | TSMZC11S00155131 | (2) - Reg.nr og nationalitet | BG68908 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 156.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 03-10-2018 kl. 10:55 - Pava Bilsyn - Hedensted - Mosetoften 26C, 8722 Hedensted | | |
| (9) Synsvirksomhed | Pava Bilsyn - Hedensted | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5,3, 1, B, V | Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - venstre - bag | Væsentlig fejl |
| 5,3, 2,1, B, V | Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Støddæmpere, Funktionalitetstest af dæmpning, Oplyste minimumsværdier overholdes ikke. - bag | Væsentlig fejl |
| | | |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3.1.B.V: Bærende elementer, fjeder, -, knækket 5.3.2.1.B.V: støddæmper uens virkning bag |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.