



# Synsrapport

SynsID 22974595 (15-10-2018 kl. 10:29)

Udskrevet d. 30-09-2024 kl. 03:28

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	ALTO
<b>(1) - Stelnummer</b>	MA3GFC31S00757032	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BC44195 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	38.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	15-10-2018 kl. 10:29 - Pava Bilsyn - Frederiksværk - Industriskellet 6, 3300 Frederiksværk		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Pava Bilsyn - Frederiksværk		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,10, 0, B, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Elektriske forbinde, -, Beskadiget eller forringet isolering.	Mindre fejl
4,3, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - højre	Væsentlig fejl
4,5, 2, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Tågelygter for og b, Indstilling, Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringlinje (afskæringlinje for lav). - højre - venstre - for	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedringsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - højre - for	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

?Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk? pavabilsyn.synsdata.dk/files/forklaring-til-eu-koder.pdf
4.3.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte, -, virker ikke 4.5.2.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, Fejljusteret 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.