



Synsrapport

SynsID 22993426 (18-10-2018 kl. 08:31)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 19:24

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | GOLF |
| (1) - Stelnummer | WVWZZZ1JZ3W260893 | (2) - Reg.nr og nationalitet | BP20835 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 385.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 18-10-2018 kl. 08:31 - LK Invest, Kolding ApS - Præstevænget 44, 6600 Vejen | | |
| (9) Synsvirksomhed | LK Invest, Kolding ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 1,1, 11, C, V | Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Faste bremseser, Rør beskadigede eller stærkt tærede. - højre - venstre - bag | Væsentlig fejl |
| 4,3, 1, A, M | Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt (arrangementer med flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke). - venstre | Mindre fejl |
| 5,3, 1, B, V | Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - venstre - bag | Væsentlig fejl |
| 6,2, 1, A, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - panel - højre - venstre | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

4.3.1.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte, -, virker ikke 5.3.1.B.V: Bærende elementer, fjeder, -, knækket 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.