



Synsrapport

SynsID 23003145 (19-10-2018 kl. 13:20)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 13:23

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | GOLF |
| (1) - Stelnummer | WVWZZZ1KZ5W037036 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AV83975 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 238.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 19-10-2018 kl. 13:20 - LK Invest, Kolding ApS - Ole Rømersvej 2, 6000 Kolding | | |
| (9) Synsvirksomhed | LK Invest, Kolding ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 1,1, 12, B, V | Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slangler væsentligt beskadigede eller slidte. - venstre - for | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, G, M | Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Støvhætte er i alvorligt forringet tilstand (ikke brud). - styrekuglemanchet - højre - venstre | Mindre fejl |
| 4,1, 2, A, V | Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlysslygte - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - midtpå | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---|
| 1.1.12.B.V: Bremseslanger, -, defekt 2.1.3.G.M: Styreapparat, styrekugle, manchet, defekt 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysslygte, lys/mørkegrænse, ukorrekt |
| 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, -, utæt 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, fastgørelse, utilstrækkelig |

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.