



# Synsrapport

SynsID 23006781 (22-10-2018 kl. 10:05)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:31

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | VOLKSWAGEN  | <b>Model</b>                        | GOLF   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WZZZ19ZJW554972   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | AB24490 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 89.000 km.   |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 22-10-2018 kl. 10:05 - LK Invest, Kolding ApS - Præstevænget 44, 6600 Vejen |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | LK Invest, Kolding ApS  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| 5,3, 4, A, V   | Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedringsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - bærekugle - venstre - for   | Væsentlig fejl |
| 5,3, 2, B, V   | Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Støddæmpere, Beskadiget støddæmper med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - højre - venstre - bag  | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V   | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bund - venstre - for   | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V   | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - skærm - højre - indvendigt                                       | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, B, V | Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 4,0 vol.% | Væsentlig fejl |
|                |   |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
| 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 5.3.2.B.V: Bærende elementer, støddæmper, -, utæt 6.1.1.C.V: Bærende elementer, bund, zone C, tæret 6.1.1.C.V: Bærende elementer, inderskærm, zone C, tæret |
| 8.2.1.2.B.V: Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, tomgang, for høj   |

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.