



Synsrapport

SynsID 23040808 (29-10-2018 kl. 10:58)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 00:18

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1JZ3B077804	(2) - Reg.nr og nationalitet	VB51022 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	177.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-10-2018 kl. 10:58 - Rødovre Bilsyn - Roskildevej 316, 2610 Rødovre		
(9) Synsvirksomhed	Rødovre Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 2, A, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Pedalens/håndtaget tilstand og betjeningsanordningens vandring, For stor eller for lille uudnyttet vandring.	Væsentlig fejl
1,1, 21, C, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Samlede bremseapparat, Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret. - stænkskærm - højre - bag	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 37 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 2, A, F	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Bremsevirkning, Bremsekoeficienten er mindre end 50 % af den krævede virkning ved den faktiske vægt. 1 % - højre	Farlig fejl
1,6, 0, B, V	Bremseudstyr, Blokeringsfri bremser (ABS), -, Advarselsanordning giver signal om fejl i systemet.	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - indvendigt - venstre - styrekugle	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,2 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling. - midtpå	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

1.1.2.A.V: Bremser, pedal, vandring, for lang 1.1.21.C.V: Bremser, stænkskærm, -, tæret 1.2.1.B.V: Bremser, forskel i bremsevirkning, driftsbremse, for stor 1.4.2.A.F: Bremser, bremsekraft, parkeringsbremse, utilstrækkelig
1.6.B.V: Bremser, ABS, kontrollampe, fejlindikation 2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor 8.2.1.2.C.V: Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, -, ukorrekt
8.2.1.1.B.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, -, utæt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.