



Synsrapport

SynsID 23094120 (08-11-2018 kl. 10:14)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 08:18

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | CITROËN | Model | C 3 |
| (1) - Stelnummer | VF7FCKFVC28785449 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AH29571 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 141.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 08-11-2018 kl. 10:14 - Applus Danmark A/S - Bøjdenvej 6, 5800 Nyborg | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--|--|----------------|
| 4,7, 1, B, M | Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). | Mindre fejl |
| 4,13, 0, A, M | Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort. | Mindre fejl |
| 1,1, 14, B, V | Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremsetromler, bremseskiver, Tromle eller skive tilsmudset (olie, fedt osv.) - højre - venstre - for | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsssystem. | Væsentlig fejl |
| 5,3, 1, B, V | Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - højre - for | Væsentlig fejl |
| 6,1 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele, Stødpude mangler. Højre bag. | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.