



Synsrapport

SynsID 23162668 (22-11-2018 kl. 14:23)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 19:44

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | PEUGEOT | Model | 207 |
| (1) - Stelnummer | VF3WC9HVC9T098781 | (2) - Reg.nr og nationalitet | BW54590 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 51.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 22-11-2018 kl. 14:23 - ABC Bilsyn ApS - Lergravsvej 60, 2300 København | | |
| (9) Synsvirksomhed | ABC Bilsyn ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 4,3, 1, A, V | Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - stoplygte - højre - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. | Væsentlig fejl |
| 8,2, 2,2, A, V | Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med kompressionstænding, Tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationskiltet på køretøjet. 1,2 m-1 | Væsentlig fejl |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---|
| 4.3.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte, -, virker ikke 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, fastgørelse, utilstrækkelig 8.2.2.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., røgtæthed, -, for høj |
|---|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.