



Synsrapport

SynsID 23243865 (12-12-2018 kl. 08:47)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 09:25

Bilmærke	BMW	Model	525
(1) - Stelnummer	WBAHC110803506959	(2) - Reg.nr og nationalitet	CG29699 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	199.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	12-12-2018 kl. 08:47 - Trekantens Bilsyn ApS - Ladegårdsvej 8B, 7100 Vejle		
(9) Synsvirksomhed	Trekantens Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, A, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre - yderst	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Støddæmpere, Beskadiget støddæmper med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - venstre - for	Væsentlig fejl
88,2, 1, A, V	Gener, Udstødning, Udstødningssystem, Ukorrekt. - midtpå	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 5.3.2.B.V: Bærende elementer, støddæmper, -, utæt 88.2.1.A.V: Udstødningssystem utæt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.