



Synsrapport

SynsID 23251199 (13-12-2018 kl. 10:24)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 13:51

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1KR150H48032843	(2) - Reg.nr og nationalitet	AB30269 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	96.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-12-2018 kl. 10:24 - Master Bilsyn ApS (Vallensbæk Bilsyn ApS) - Vallensbækvej 44, 2625 Vallensbæk		
(9) Synsvirksomhed	Master Bilsyn ApS (Vallensbæk Bilsyn ApS)		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremsetromler, bremseskiver, Tromle eller skive slidt. 18,8 mm - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblinkl, Opfyldelse af kravene, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - højre - for	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblinkl, Opfyldelse af kravene, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - højre - bag	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - bærekugle - højre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

1.1.14.A.V: Bremses, bremseskive, tykkelse, for lille 4.4.3.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, farve, falmet 4.4.3.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, farve, falmet
5.3.3.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, fastgørelse, utilstrækkelig

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.