



Synsrapport

SynsID 23267862 (17-12-2018 kl. 15:50)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:27

Bilmærke	PEUGEOT	Model	PARTNER VAREBIL B9
(1) - Stelnummer	VF37D9HSC68530738	(2) - Reg.nr og nationalitet	AA47439 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	194.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-12-2018 kl. 15:50 - Trekantens Bilsyn ApS - Ladegårdsvej 8B, 7100 Vejle		
(9) Synsvirksomhed	Trekantens Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygter - venstre - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedringsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - bærekugle - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med kompressionstænding, Tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 1,1 m-1	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 5.3.1.B.V: Bærende elementer, fjeder, -, knækket

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.