



Synsrapport

SynsID 23377102 (15-01-2019 kl. 15:35)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:39

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	POLO
(1) - Stelnummer	WVWZZZ9NZ6D040772	(2) - Reg.nr og nationalitet	BG80579 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	369.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-01-2019 kl. 15:35 - Assens Bilsyn I/S - Dalvænget 10A, 5610 Assens		
(9) Synsvirksomhed	Assens Bilsyn I/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slinger væsentligt beskadigede eller slidte. - 1. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - for - højre - venstre	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

?Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk?
Stænkskærm bag står foran udskiftning

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.