



Synsrapport

SynsID 23400990 (21-01-2019 kl. 08:23)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 07:29

Bilmærke	Fiat	Model	Doblo
(1) - Stelnummer	ZFA22300005472579	(2) - Reg.nr og nationalitet	BS61295 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	202.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	21-01-2019 kl. 08:23 - Applus Danmark A/S - Tomsgårdsvej 26, 2400 København		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblink, Opfyldelse af kravene, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - højre - venstre - midtpå	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,05 lambda	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremsetromler, bremsekiver, Tromle eller skive tilsmudset (olie, fedt osv.). - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,2 - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for og bag, sidemarkeringslygter, endemarkeringslygter og dagslyslamper	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for og bag, sidemarkeringslygter, endemarkeringslygter og dagslyslamper	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.