



Synsrapport

SynsID 23482851 (05-02-2019 kl. 15:38)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:58

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA53S00198574	(2) - Reg.nr og nationalitet	UY47673 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	148.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-02-2019 kl. 15:38 - Sparbilsyn ApS - Hadsundvej 12, 2610 Rødovre		
(9) Synsvirksomhed	Sparbilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte/lyskilde defekt eller mangler. Ved flere lygter/lyskilder: for LED: op til 1/3 virker ikke. - venstre	Mindre fejl
4,3, 1, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt (arrangementer med flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke). - højre	Mindre fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - venstre	Mindre fejl
5,2, 3, C, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, Dæk, Dæk på samme aksel er af forskellig type (radialdæk/diagonaldæk). - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
2,3 - Styreapparat, Slør i styreapparat	Styreapparat, Slør i styreapparat, slør for stort i begge forhjul	
5,2 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, begge for dæk defekt	

Servicebemærkninger

4.1.1.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., fjernlysgyde, -, virker ikke 4.1.1.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysgyde, -, virker ikke 4.3.1.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte, -, virker ikke
4.7.1.B.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke 5.2.3.C.V: Bærende elementer, dæk, type, ukorrekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.