



Synsrapport

SynsID 23490130 (06-02-2019 kl. 15:54)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 04:49

Bilmærke	Skoda	Model	Octavia
(1) - Stelnummer	TMBHX21U912475437	(2) - Reg.nr og nationalitet	BK86608 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	259.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-02-2019 kl. 15:54 - Applus Danmark A/S - Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - højre - for	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblinkl, Opfyldelse af kravene, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - venstre - for	Væsentlig fejl
4,4, 1, B, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblinkl, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - venstre - for	Væsentlig fejl
1,1, 8, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Koblinger til bremsere på påhængskøretøj (elektriske og pneumatisk), Tap eller ventil utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret, funktionsdueligheden påvirkes. - el-stik	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,06 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Faste bremsere, Rør beskadigede eller stærkt tærede. - venstre - langsgående - bag	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Støvhætte mangler eller har brud. - højre - styrekuglemanchet	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - 1. aksel - bøsning - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slangere væsentligt beskadigede eller slidte. - 1. aksel - venstre - højre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Transmission, Støvhætte mangler eller har brud. - venstre - for - manchete	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - begge - panel - udvendigt	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - 1. aksel - bøsning - højre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

6,1,7,g,v - Drivaksel manchete yderst

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.