



# Synsrapport

SynsID 23506116 (11-02-2019 kl. 10:27)

Udskrevet d. 25-09-2024 kl. 14:33

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	WAGON R
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMMA53S00153381	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CB31941 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	198.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	11-02-2019 kl. 10:27 - Jepes Bilsyn ApS - Katmosevej 1, 8800 Viborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Jepes Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

2,1, 3, G, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Støvhætte mangler eller har brud. - højre - for	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - højre - venstre - for	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 3, B, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Brændstoftank og -rør (herunder brændstoftank til opvarmning og rør), Brændstoftækage eller tankdæksel mangler eller er defekt.	Væsentlig fejl
1,2 - Bremsedstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, 1.2.2.V bremsekraft utilstrækkeligt venstre bag	

## Servicebemærkninger

4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte, -, fejljusteret 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte, lys/mørkegrænse, ukorrekt 5.3.3.B.V: Bærende elementer, svingarm i baghjulsophæng, zone A, tæt
6.1.3.B.V: Motor, støj, luftforurening mv., brændstofbeholder, -, utæt

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.