



Synsrapport

SynsID 23517750 (12-02-2019 kl. 15:05)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 20:50

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLVO | Model | 240 |
| (1) - Stelnummer | YV1245833J1778252 | (2) - Reg.nr og nationalitet | LL96034 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 297.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 12-02-2019 kl. 15:05 - NF Bilsyn IVS - Herningvej 18, 4800 Nykøbing F | | |
| (9) Synsvirksomhed | NF Bilsyn IVS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 1,1, 14, B, V | Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremsetromler, bremseskiver, Tromle eller skive tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. akse - indvendigt - begge | Væsentlig fejl |
| 1,1, 14, B, V | Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremsetromler, bremseskiver, Tromle eller skive tilsmudset (olie, fedt osv.). - 1. akse - yderst - begge | Væsentlig fejl |
| 1,2, 2, A, V | Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Bremsedrift, Minimumsbremsevirkninger i procent opnås ikke, køretøjer registreret første gang efter 1.1.2012. 48 % - 1. akse | Væsentlig fejl |
| 1,4, 1, A, V | Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bund - venstre - midtpå | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bund - højre - midtpå | Væsentlig fejl |
| 6,2, 1, A, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - panel - højre - bag | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---|
| YV1245833J1778252 er stelnummer, alm. placering. |
| 1.1.14.B.V: Bremses, bremseskive, -, defekt 1.1.14.B.V: Bremses, bremseskive, bremseflade, tæret 1.1.14.B.V: Bremses, bremseskive, bremseflade, tæret |
| 1.4.1.A.V: Bremses, bremsekraft, parkeringsbremse, mangler 6.1.1.C.V: Bærende elementer, bund, zone C, tæret 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret |

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.