



# Synsrapport

SynsID 23540799 (18-02-2019 kl. 10:11)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:30

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ1GZMW027507	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AP64394 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	231.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	18-02-2019 kl. 10:11 - Midtvest Bilsyn ApS - Fælledvej 5, 7600 Struer		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Midtvest Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,2, 1, E, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 25 % - 2. akse	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bag - højre - indvendigt	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - begge	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseskiver, Skivens bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 1. akse	Væsentlig fejl
1,1, 16, E, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer (herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre), For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran. - 1. akse - bremsecaliper - højre	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Gevindundervogn godkendt (DMR)
--------------------------------

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.