



Synsrapport

SynsID 23670472 (13-03-2019 kl. 15:21)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 22:38

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | Bmw | Model | X5 |
| (1) - Stelnummer | WBAFF41020L060355 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AF70532 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 355.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 13-03-2019 kl. 15:21 - Applus Danmark A/S - Ryesgade 62, 2100 København | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--|---|----------------|
| 3,3, 0, B, M | Udsyn, Førerspejle eller spejlanordninger, -, Spejl eller anordning lettere beskadiget eller sidder løst. - højre - yderst | Mindre fejl |
| 6,1, 6, D, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Mekanisk tilkobling og trækanordning, Sikkerhedsudstyr mangler eller virker ikke korrekt. - beslag for sprængwire - bag | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, E, V | Aksler, hjul, dæk og affjedring, Hjul og dæk, Dæk, Dækkets slidindikator bliver synlig. - 2. aksel - højre | Væsentlig fejl |
| 1,1 - Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde | Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslange fastgørelse utilstrækkelig højre 2 aksel midt på | |
| 6,1 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele | Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kuglekobling aftageligt defekt | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.