



# Synsrapport

SynsID 23833019 (12-04-2019 kl. 09:15)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 08:39

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ1GZKW767270	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	YE26027 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	240.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	12-04-2019 kl. 09:15 - Maribo Bilsyn v/Niels de Medici - Anker Jørgensens Vej 1, 4930 Maribo		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Maribo Bilsyn v/Niels de Medici		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

1,2, 1, A, F	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Utilstrækkelig bremsevirkning, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul. - begge - 2. aksel	Farlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen.	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Batteri(er), -, Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygte - begge	Væsentlig fejl
4,4, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Retningsviserblink, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt (arrangementer med en enkelt eller flere LED-lyskilder færre end 2/3 virker). - blinklygte - højre	Væsentlig fejl
1,1 - Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, ALB Ventil defekt	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Bund tæret højre for	
8,2 - Gener, Udstødning	Gener, Udstødning, Utæt	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.