



Synsrapport

SynsID 23844878 (15-04-2019 kl. 13:47)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:39

Bilmærke	Audi	Model	80
(1) - Stelnummer	WAUZZZ8CZNA159834	(2) - Reg.nr og nationalitet	VJ35907 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	359.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-04-2019 kl. 13:47 - Applus Danmark A/S - Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

8,2, 1,2, B, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 0,5 vol.%	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsssystem. - midtpå	Væsentlig fejl
1,6, 0, A, V	Bremseudstyr, Blokeringsfri bremses (ABS), -, Advarselsanordning virker ikke korrekt.	Væsentlig fejl
5,1, 3, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler, Hjullevener, For stort slør i et hjulleje. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
1,6, 0, E, V	Bremseudstyr, Blokeringsfri bremses (ABS), -, Andre komponenter mangler eller er beskadigede.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

5.1 Støj fra hjulleje
1.6 ABS virker ikke og kontrollampe virker ikke

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.