



Synsrapport

SynsID 23998564 (15-05-2019 kl. 11:34)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 20:32

Bilmærke	VOLVO	Model	V 70
(1) - Stelnummer	YV1SW654282691479	(2) - Reg.nr og nationalitet	AG62545 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	276.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-05-2019 kl. 11:34 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,5, 2, A, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Tågelygter for og b, Indstilling, Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringlinje (afskæringlinje for lav). - tågelygte - begge	Mindre fejl
6,1, 7, C, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Transmission, For kraftigt slid i kardanled eller drivkæder/-remme. - manchete - højre - 1. akse	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Gener, Andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
Bærearms bøsninger i forhjulsophæng -for-begge - er begyndt at slippe .Stå foran udskiftning.
4.5.2.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, Fejljusteret 6.1.7.C.V: Drivakselsmanchet-utæt-h- side -udvendig - Akse I-1- 8.4.1.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., motor, smøresystem, utæt
Bagpote - burde snart udskiftes - kraftigt rust dannelse

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.