



# Synsrapport

SynsID 24022918 (21-05-2019 kl. 10:00)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:41

<b>Bilmærke</b>	VOLVO	<b>Model</b>	240
<b>(1) - Stelnummer</b>	YV1245883L1861763	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	OU91595 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	N1-Varebil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	348.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	21-05-2019 kl. 10:00 - Maribo Bilsyn v/Niels de Medici - Anker Jørgensens Vej 1, 4930 Maribo		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Maribo Bilsyn v/Niels de Medici		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

8,2, 1,2, A, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet. 0,7 vol.%	Væsentlig fejl
1,1 - Bremsedstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde	Bremsedstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Stænkskærm mangler venstre 1 aksel	
4,6 - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Baklygter	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Baklygter, Baglygte farve falmet højre	
6,1 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kræningsstabilisator ( Kødben ) defekt venstre for	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, Kabine og karrosseri, Inderpanel tæret højre + venstre bag	

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.