



Synsrapport

SynsID 24097640 (04-06-2019 kl. 11:14)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 09:02

Bilmærke	Volkswagen	Model	Touran
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZ4W130423	(2) - Reg.nr og nationalitet	YX30794 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	478.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-06-2019 kl. 11:14 - Applus Danmark A/S - Bøjdenvej 6, 5800 Nyborg		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpnet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 55 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med kompressionstænding, Tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationskortet på køretøjet. 2,2 m-1	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - højre - venstre - bag	Væsentlig fejl
1,1, 21, C, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Samlede bremseapparat, Enhver komponent, der er utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret. - stænkskærm - venstre - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.