



# Synsrapport

SynsID 24217196 (26-06-2019 kl. 11:50)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 05:08

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	111
<b>(1) - Stelnummer</b>	117624592	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DT74248 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	73.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	26-06-2019 kl. 11:50 - Midtfyns Bilsyn ApS - Industrivej 69, 5750 Ringe		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Midtfyns Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 80 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre	Væsentlig fejl
4,12, 0, B, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Ikke obligatoriske , -, Lygtefunktion ikke i overensstemmelse med kravene. - fjernlysgyde - indvendigt	Mindre fejl
4,12, 0, B, M	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Ikke obligatoriske , -, Lygtefunktion ikke i overensstemmelse med kravene. - søge/ -arbejdslygte	Mindre fejl
8,1, 1, B, V	Gener, Støj, Støjdæmpningssystem, En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt.	Væsentlig fejl
5,3 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre / støddæmpere ukorrekt. Konstruktiv ændring.	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.