



Synsrapport

SynsID 24230752 (28-06-2019 kl. 10:13)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:53

Bilmærke	FIAT	Model	SEICENTO
(1) - Stelnummer	ZFA18700000942836	(2) - Reg.nr og nationalitet	BJ35999 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	134.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-06-2019 kl. 10:13 - Bilsynvest A/S - Lundholmvej 1, 7500 Holstebro		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynvest A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, Parkeringsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - begge	Væsentlig fejl
3,2, 0, C, F	Udsyn, Rudernes tilstand, -, Udsynet hæmmes i høj grad inden for området, der rengøres af forrudeviskere. - for	Farlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Støddæmpere, Beskadiget støddæmper med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - 2. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme, Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - svingarm - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte, Almindelig tilstand, Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - travers - venstre - for	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, A, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Emissionskontroludstyr monteret af fabrikanten mangler, er ændret eller er tydeligvis defekt.	Væsentlig fejl
8,4 - Gener, Andre miljørelaterede punkter	Gener, Andre miljørelaterede punkter, Miljømåling ikke foretaget pga. manglende udstødning.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.