



Synsrapport

SynsID 24307943 (13-07-2019 kl. 10:27)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 14:27

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMAA53S00212960	(2) - Reg.nr og nationalitet	YD22029 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	123.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-07-2019 kl. 10:27 - Vallensbæk Synshal ApS - Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk		
(9) Synsvirksomhed	Vallensbæk Synshal ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5,3, 4, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedringsled, Støvhætte mangler eller har brud. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseskiver, Skivens bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelser, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 12, E, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slangor porøse. - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Tågelygter for og b, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - bag	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkoblingsanordning skal deaktiveres	

Servicebemærkninger

Svingarm står foran udskiftning, venstre bag
Bremserør begyndt at træne

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.