



Synsrapport

SynsID 24312406 (15-07-2019 kl. 14:23)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:51

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORTER KOMBI
(1) - Stelnummer	WV2ZZZ7HZ7H062916	(2) - Reg.nr og nationalitet	AN39262 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	230.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-07-2019 kl. 14:23 - Synsgruppen Bilsyn ApS - Kirstinehøj 55, 2770 Kastrup		
(9) Synsvirksomhed	Synsgruppen Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

3,5, 0, A, M	Udsyn, Forrhudevaskere, -, Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet).	Mindre fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedningsled, Støvhætte mangler eller har brud. - bærekuglemanchet - begge	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med kompressionstænding, Tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationskiltet på køretøjet. 2,8 m ⁻¹	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	Gener, Udstødning, Udstødning fra motor med styret tænding, Emission af forurenende luftarter, Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl.	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Gener, Andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

3.5.A.M: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevasker, -, defekt 5.3.4.B.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, manchet, defekt 8.2.2.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., røgtæthed, -, for høj
8.2.1.2.D.V: Motor, støj, luftforurening mv., OBD, kontrollampe, fejlindikation 8.4.1.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., motor, smøresystem, utæt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.