



# Synsrapport

SynsID 24423539 (12-08-2019 kl. 09:26)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 18:40

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	WAGON R
<b>(1) - Stelnummer</b>	TSMMA53S00149152	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BP51233 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	150.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	12-08-2019 kl. 09:26 - LK Invest, Kolding ApS - Præstevænget 44, 6600 Vejen		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	LK Invest, Kolding ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, Mekanisk tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Slinger væsentligt beskadigede eller slidte. - højre - venstre - for	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Mekanisk tilstand, Styreapparatets deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styreforbindelsesled - højre - indvendigt	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Positionslygter for, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - positionslygte - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjedringsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - bærekugle - venstre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Almindelig tilstand, Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - panel - venstre - bag	Væsentlig fejl
86,3, 5, B, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Karosseri, opbygning mv., Kuglekobling, Placering ukorrekt. - tilkoblingsanordning	Væsentlig fejl
4,10 - Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj eller sættevogn	Lygter, lyssignaler, refleksanordninger og elektrisk udstyr, Elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj eller sættevogn, El stik defekt i bag.	

## Servicebemærkninger

Svingarm højre bag står foran udskiftning.
--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.