



## Synsrapport

SynsID 24467055 (20-08-2019 kl. 08:25)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 01:30

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	FOX
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ5ZZ74109362	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	YZ50900 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	146.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-08-2019 kl. 08:25 - LK Invest, Kolding ApS - Lergårdsvej 7, 6040 Egtved		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	LK Invest, Kolding ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

**(6) Fejloversigt**

1,2, 1, E, V	Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Kraftige udsving i bremsevirkningen under hver hele hjulomdrejning. 33 % - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i drejetap og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - bærekugle - venstre - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Affjedring, Affjerdingsled, Støvhætte mangler eller har brud. - krængningsstabilisator - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, Chassis eller ramme og dertil fastgjorte , Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
5,1 - Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler	Aksler, hjul, dæk og affjedring, Aksler, Trækaksel manchete utæt begge 1 aksel.	

## Servicebemærkninger

1.2.1.E.V: Bremsler, svingning i bremsekraft, driftsbremse, for stor 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 5.3.4.B.V: Bærende elementer, krængningsstabilisator, manchete, defekt
6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, fastgørelse, utilstrækkelig 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, -, utæt
Bremseskiver i for skal måles for at se om de holder mindste mål.

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.