



Synsrapport

SynsID 24556374 (06-09-2019 kl. 08:52)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 00:28

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA53S00173090	(2) - Reg.nr og nationalitet	XX26820 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	178.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-09-2019 kl. 08:52 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 15, B, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremskabler, stænger, arme, forbindelsesled, Komponent stærkt slidt eller tæret, bremsvirkning påvirkes. - ankerplade - venstre - bag	Farlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - bærekugle - højre - for	Væsentlig fejl
86,3, 12, B, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone B, er ikke i overensstemmelse med kravene. - svingarm - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karosseri, Konsol til krængningsstabilisator venstre for tæret zone B, Væsentlig fejl	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karosseri, Fjederskål højre for tæret zone B, væsentlig fejl	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.