



Synsrapport

SynsID 24650566 (25-09-2019 kl. 11:47)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 06:10

Bilmærke	TOYOTA	Model	LANDCRUISER
(1) - Stelnummer	JT111GJ9000017240	(2) - Reg.nr og nationalitet	CX85258 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	467.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	25-09-2019 kl. 11:47 - Larsen Bilsyn af 1/1-2019 IVS - Falkevej 11, 3400 Hillerød		
(9) Synsvirksomhed	Larsen Bilsyn af 1/1-2019 IVS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - stænkskærm - begge - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Væsentligt beskadigede eller slidte. - for - højre	Væsentlig fejl
5,1, 1, B, F	Aksler, hjul, dæk, Aksler, Utilstrækkelig fastgørelse til køretøjet, stabiliteten forringes; funktionsduelighed påvirkes. For stor bevægelse i forhold til anordningerne. - krængningsstabilisator - bag	Farlig fejl
5,3, 4, B, M	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, Støvmanchet beskadiget. - bærekuglemanchet - højre - for	Mindre fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, og affjedring, Fjedre og stabilisator, Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - krængningsstabilisator - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - vange - bag - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - skærm - inderst - bag	Væsentlig fejl
85,5, 4, B, M	Bærende elementer, Stødpude, Mangler. - stødpude - begge - bag	Mindre fejl

Servicebemærkninger

1.1.21.A.V: Bremsler, stænkskærm, -, mangler 1.1.12.B.V: Bremsler, bremseslange, -, defekt 5.1.1.B.F: Bærende elementer, aksel, fastgørelse, utilstrækkelig 5.3.4.B.M: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, manchete, defekt
5.3.1.B.V: Bærende elementer, krængningsstabilisator, forbindelser, defekt 6.1.1.C.V: Bærende elementer, inderpanel, zone C, tæret 6.1.1.C.V: Bærende elementer, bagvange, zone C, tæret 85.5.4.B.M: Stødpuder mangler

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.