



Synsrapport

SynsID 24690488 (03-10-2019 kl. 08:36)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 17:26

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLVO | Model | V 40 |
| (1) - Stelnummer | YV1VW14K23F976560 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AV94177 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 260.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 03-10-2019 kl. 08:36 - Bilsyn Plus ApS - Kirstinehøj 41, 2770 Kastrup | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Plus ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 0,1, 0, B, V | Identifikation af køretøj, nummerplade(r) , -, Påskrift mangler eller er ulæselig. - for | Væsentlig fejl |
| 1,1, 14, C, F | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Mangler. - stænkskærm - venstre - 1. aksel | Farlig fejl |
| 4,1, 2, A, V | Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre | Væsentlig fejl |
| 4,1, 2, A, V | Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - højre | Væsentlig fejl |
| 4,5, 2, A, V | Lygter, tågelygter for og bag, Indstilling, Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringslinje, afskæringslinje højere end for nærlygter. - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 4, B, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn, Anordning tydeligvis ikke i overensstemmelse med kravene. - underkøringsbeskyttelse - bag | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, D, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl. | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---|
| Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk |
| 0.1.B.V: Identifikation og påskrifter, nummerplade, -, ulæselig 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlygter, -, fejljusteret 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlygter, lys/mørkegrænse, ukorrekt |
| 6.1.4.B.V: Karrosseri, opbygning mv., Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), -, defekt 8.2.1.2.D.V: Motor, støj, luftforurening mv., OBD, kontrollampe, fejlindikation |

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.