



# Synsrapport

SynsID 24791286 (22-10-2019 kl. 18:01)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:37

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	TRANSPORT.KASSEVOGN
<b>(1) - Stelnummer</b>	WV2ZZZ70ZTH023136	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AW82482 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	N1-Varebil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	234.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	22-10-2019 kl. 18:01 - Panduro Bilsyn IVS - Uplandsgade 70, 2300 København		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Panduro Bilsyn IVS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

2,1, 3, B, V	Styreapparat, Deles tilstand, For stort slid ved samlinger. - styrekugle - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte - højre	Mindre fejl
7,7, 0, A, V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat, -, Virker slet ikke.	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, A, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionen af forurenende luftarter overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet. 8,2 vol.%	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr, Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskive, Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - stænkskærm - højre - venstre	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - vange - for - begge	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - panel - højre - indvendigt	Væsentlig fejl
86,3, 12, D, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Døre, klapper og skærme og dele der er omfattet af Zone D, er ikke i overensstemmelse med kravene. - skærm - venstre - højre	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.