



Synsrapport

SynsID 24979013 (28-11-2019 kl. 16:17)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 19:47

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ19ZHW674495	(2) - Reg.nr og nationalitet	XT92057 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	337.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-11-2019 kl. 16:17 - NF Bilsyn IVS - Herningvej 18, 4800 Nykøbing F		
(9) Synsvirksomhed	NF Bilsyn IVS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene.	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - begge	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem.	Væsentlig fejl
6,2, 3, C, M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Døre og dørlåse, Døre, hængsler, låse eller dørstolper er i en forringet tilstand. - dør - venstre - for	Mindre fejl
6,2, 5, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Førersæde, Sæde med defekt struktur. - venstre - for	Væsentlig fejl
1,4 - Bremseudstyr, parkeringsbremse	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Håndbremse kabler fastgøres bag begge sider.	
5,3 - Aksler, og affjedring	Aksler, og affjedring, Virkning svag støddæmper bag.	

Servicebemærkninger

4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlygter, -, fejljusteret 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlygter, lys/mørkegrænse, ukorrekt 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygter, -, defekt
4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygter, -, virker ikke 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, -, utæt 6.2.3.C.M: Karrosseri, opbygning mv., dørhængsel, -, defekt
6.2.5.A.V: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., sæde, -, defekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.